

Natur- og Miljøkontoret

**Kortlægning af tjærepladser for fiskegarn i
Nordjyllands Amt**

LØGSTØR KOMMUNE

November 1999

Natur- og Miljøkontoret

**Kortlægning af tjærepladser for fiskegarn i
Nordjyllands Amt**

LØGSTØR KOMMUNE

November 1999

Udgave	Betegnelse/Revision	Dato	Udført	Kontrol	Godkendt
--------	---------------------	------	--------	---------	----------



Rådgivende ingeniører
og planlæggere A/S
Tilsluttet F.R.I

NIRAS
Digtervejen 11
DK-9200 Aalborg SV

Telefon 9634 7400
Telefax 9634 7474
E-mail niras@niras.dk

INDHOLDSFORTEGNELSE	SIDE
1. INDLEDNING	1
2. LOKALISERING AF TJÆREPLADSER	3
2.1 Flyfotos (lodfotos).....	3
2.2 Interview med lokalkendte personer	4
2.3 Tingbøger/Byggesager	5
3. KORTLÆGNING AF TJÆREPLADSER.....	6
3.1 Præsentation af kortlægningen	6
3.2 Kriterier for kortlægning	7
3.3 Afgrænsning af pladserne.....	7
4. USIKKERHEDER VED KORTLÆGNINGEN	9
4.1 Usikkerheder forbundet med afgrænsning	9
4.2 Identificering af pladser udfra garn på lodfotos.	9
5. KORTLAGTE TJÆREPLADSER I LØGSTØR KOMMUNE.....	11

FIGURER:

- 5.1 Kortlagte tjærepladser i Løgstør Kommune

TABELLER:

- 5.1 Sammenfatning af resultaterne af kortlægningen i Løgstør Kommune

BILAG:

- 827-1173 Nedlagt tjæreplads, Kanalvejen
827-1174 Nedlagt tjæreplads, Klostervej
827-1175 Nedlagt tjæreplads, Aggersund Havn
827-1176 Nedlagt tjæreplads, Rønbjerg Huse

1. INDLEDNING

NIRAS Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S har for Nordjyllands Amt gennemført en kortlægning af tjærepladser for fiskegarn i Nordjyllands Amt.

Den hidtidige kortlægning af industrigrunde, lossepladser mv., som Nordjyllands Amt har foretaget, har kun omfattet et meget lille antal tjærepladser. Nordjyllands Amt er nu blevet opmærksom på, at der i forbindelse med fiskeri, herunder specielt bundgarnsfiskeri, har været et stort antal pladser, hvorpå der har været tjæret fiskegarn, og som kan give problemer i forhold til nuværende/fremtidig arealanvendelse.

Tjæring af fiskegarn/tov med stenkulstjære er begyndt omkring 1900-1920 og ophørt de fleste steder i 1960'erne, hvor fiskerne gik over til at anvende garn/tov af nylon. Tjæringen blev foretaget med det formål at opnå en imprægnering af garn/tov lavet af naturmaterialer.

Efter tjæringen blev fiskegarnene som regel tørret ved at sprede dem ud på omkringliggende frie arealer (ofte græsmarker). Disse tørrepladser kunne dække relativt store arealer. Flere steder blev garnene ved tørringen hængt op på en række pæle (stejler), og heraf stammer navnet "stejlepladser", som ofte benyttes om tjærepladserne. Nytjærede tov blev for det meste hængt til tørre på høje træbukke og krævede dermed ikke nær så store tørrearealer som garnene.

Det var nødvendigt at tjære fiskegarnene mindst en gang om året. Tidspunktet for tjæringen afhang af garntypen. De fleste bundgarn blev tjæret om foråret. Ruser blev hovedsageligt tjæret i juni-juli. Tovene var det derimod kun nødvendigt at tjære en gang for alle, nemlig når de var helt nye. Dette foregik hovedsageligt på vodbinderierne, og de er derfor også medtaget i kortlægningen.

Kortlægningen omfatter både lokalisering af pladsen, hvor selve tjæringen har fundet sted, samt af de områder, hvor fiskegarnene eller tovene efterfølgende har ligget eller hængt til tørre. De to områder vil i det følgende blive betragtet som en samlet plads.

I denne rapport gives først en generel beskrivelse af, hvorledes kortlægningen af tjærepladserne i Nordjyllands Amt er gennemført, og hvorledes oplysningerne for de kortlagte pladser er sammenfattet.

Herefter følger en beskrivelse af resultaterne i Løgstør Kommune, med en opgørelse for de kortlagte pladser. Denne opgørelse omfatter en status over, hvor stort areal den enkelte plads dækker, hvor mange matrikler den berører samt den

nuværende anvendelse af disse matrikler. Udover selve opgørelsen beskrives, hvorledes kortlægningen er forløbet i kommunen, og om den på nogle punkter evt. afviger fra den generelle kortlægning. Ligeledes anføres det, hvis der er nogle specielle forhold i forbindelse med tjærepladserne, der gør sig gældende for kommunen.

I bilaget findes sammenfatningsskemaer samt tilhørende kort med afgrænsning for hver af de kortlagte pladser i kommunen.

Baggrundsmaterialet for kortlægningen er ikke medtaget i denne rapport.

2. LOKALISERING AF TJÆREPLADSER

Lokaliseringen af tjærepladserne er sket ved hjælp af følgende kilder:

- Flyfotos (lodfotos)
- Flyfotos (skråfotos)
- Interview med lokalkendte personer
- Lokalhistorisk arkiv/lokalhistorisk materiale
- Kommunerne
- Tingbøger/Byggesager

Der er følgende kommentarer til de anvendte kilder:

2.1 Flyfotos (lodfotos).

Til kortlægningen er der benyttet flyfotos (lodfotos) fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Der er brugt en samlet serie fra 1954, som dækker hele amtet (1:10.000) samt billeder fra flere serier fra starten af 1960'erne (1:10.000 eller 1:4.500). Der er nemlig i denne periode ikke lavet en samlet overflyvning, som dækker hele amtet.

Der er i enkelte kommuner benyttet lodfotos fra 1945 i målestok 1:40.000. Denne målestok er så lille, at det som regel er umuligt at identificere pladserne herpå. Det er forsøgt at forstørre disse billeder til 1:10.000. Disse forstørrelser bliver ikke særligt skarpe. Lodfotos fra 1945 er derfor kun brugt i enkelte tilfælde hovedsagelig til afgrænsning af pladserne.

De benyttede lodfotos har i mange tilfælde været yderst velegnede til at vurdere den naturlige afgrænsning, som tidligere har været for pladsen. Det, der kan opfattes som en naturlig afgrænsning, kan eksempelvis være et tydeligt skel mellem tjærepladsen og en mark beliggende ved siden af. Tjærepladserne var som oftest beliggende på brakjord, der ikke var egnet til dyrkning. Afgrænsningen kan også være bevoksning, veje og bebyggelse.

For nærmere at kunne afgøre, hvilke matrikler den naturlige afgrænsning omfatter, er der til hver lokalitet lavet en kopi af et matrikelkort (i samme målestok som lodfotos) på plastfolie. Denne kopi lægges ovenpå lodfotoet, hvorved afgrænsningen kan overføres til matrikelkortet.

På de benyttede lodfotos har det i flere tilfælde været muligt at identificere fiskegarn, som er udbredt på jorden eller ophængt til tørre. Der kan ligeledes i

nogle tilfælde observeres mørke afmærkninger på jorden, hvor der sandsynligvis tidligere har været udbredt garn til tørre. For de fleste pladser vil det dog ofte gælde, at der har været tørret nytjærede garn på et større areal, end det der fremgår direkte af flyfotos. Derfor er der også i disse tilfælde foretaget en vurdering af den naturlige afgrænsning for den enkelte plads.

Flyfotos (skråfotos).

Der er også i mindre omfang anvendt skråfotos til lokalisering af tjærepladser. Billederne, som er bestilt på Det Kongelige Bibliotek i København, er hovedsagelig fra midten af 1950'erne. Skråfotos er især anvendt til at identificere og lokalisere små pladser, der har ligget i bebygget område ved havnene, og som er vanskelige at identificere på lodfotos, eksempelvis vodbindere. Skråfotos er velegnede til dette formål, idet de er taget i forholdsvis lav højde, og derfor er det muligt at se mange detaljer meget tydeligt på disse billeder.

Hos Flyvevåbenets Historiske Samling i Karup findes desuden også en samling af ældre flyfotos. Der findes dog kun to skråfotos taget over Nordjylland før 1950.

2.2 **Interview med lokalkendte personer**

Til bekræftelse og afgrænsning af de lokaliserede tjærepladser er der foretaget interviews med lokalkendte personer, som f.eks. kan være forhenværende fiskere, tidligere naboer til pladserne eller repræsentanter fra lokalhistoriske arkiver/samlinger i området. I de fleste tilfælde er interviewene foretaget ved et besøg hos de pågældende personer.

Ved disse interviews er lodfotos ofte brugt til at lokalisere pladsen. Dette har i mange tilfælde vist sig at være mere effektivt end at lave en besigtigelse af området sammen med personen. Dette skyldes, at mange af områderne har ændret udseende i et sådant omfang, at det kan være meget svært for personen at genskabe et billede af, hvor pladserne var placeret.

I mange tilfælde er der også foretaget en rundering sammen med en eller flere af de lokalkendte personer, og flere pladser er derved blevet direkte udpeget på stedet. Hvis det har været muligt, er tjæregrydens placering også blevet udpeget.

Ved interviewene er der desuden spurgt, om personen har kendskab til andre pladser end de allerede stedfæstede. Der er på denne måde fremkommet oplysninger om pladser, som ikke allerede var stedfæstet på flyfotos. Der er ligeledes spurgt om eventuelt kendskab til støbning af blylodder i forbindelse med tjærepladserne, idet det eventuelt kan have givet anledning til forurening med bly. De interviewede personer er desuden blevet spurgt om de kendte andre personer,

som muligvis kunne have kendskab til eventuelle tjærepladser i området. En del af kilderne er faktisk fremkommet på denne måde.

Lokalhistoriske arkiver/lokalhistorisk materiale

Der er rettet henvendelse til lokalhistoriske arkiver i amtet for at få oplysninger evt. billeder og litteratur omkring tjærepladser i de enkelte områder. De lokalhistoriske arkiver har også i flere tilfælde været behjælpelige med at finde frem til yderligere lokalkendte personer, som har haft viden om tjærepladser samt fiskeri generelt.

Kommunerne

Samtlige kommuner er adspurgt om kendskab til evt. tjærepladser eller ældre personer, som kunne give oplysninger herom. I nogle kommuner eller evt. hos de kommunale forsyningsselskaber har det været muligt at få gamle tekniskekort eller matrikelkort.

2.3 **Tingbøger/Byggesager**

Der er, som et forsøg, foretaget en gennemgang af tingbøger og byggesager for matriklerne på en del af pladserne i Skagen By. Erfaringen med denne gennemgang er, at der ikke umiddelbart findes oplysninger angående tjærepladserne i tingbøgerne og byggesagerne. Det er derfor besluttet kun at foretage gennemgang af tingbøger og byggesager i enkelte tilfælde, hvor det antages at kunne give væsentlige nye oplysninger. Gennemgang af tingbøger/byggesagsarkiv er hovedsagelig anvendt til afgrænsning af pladserne.

3. KORTLÆGNING AF TJÆREPLADSER

3.1 Præsentation af kortlægningen

For hver enkelt lokalitet er der udarbejdet et sammenfatningsskema, som beskriver de oplysninger, der er indsamlet om den pågældende plads (interviews, flyfotos osv.). Alle lokaliteterne er tildelt et lokalitetsnummer, og de kortlagte lokaliteter er indtastet i Amtets kortlægningsdatabase ROKA.

Til bekræftelse og afgrænsning af de lokaliserede tjærepladser er der som nævnt i kapitel 2 foretaget interviews med lokalkendte personer. Hvert interview er noteret på et "interviewskema", hvorpå det også er noteret, hvis kilden har ønsket at være anonym. Samtlige skemaer til den enkelte plads er nummeret, og i sammenfatningsskemaet for den enkelte plads henvises der til de enkelte interviewskemaer med "interviewnummer".

Som beskrevet i kapitel 2 er der til hver plads lavet en kopi af et matrikelkort (i samme målestok som lodfotos) på plastfolie. Denne kopi lægges ovenpå lodfotoet, hvorved afgrænsningen kan overføres til matrikelkortet. Plastfolierne med matrikelkort er tapet på det tilhørende lodfoto. På plastfolien er afgrænsningen af pladsen samt synlige net påtegnet, det samme er nordpil og nummeret på det tilhørende lodfoto. Herudover er det angivet, hvordan plastfoliet skal genplaces på lodfotos, hvis det bliver taget af (n.v. = nederste venstre hjørne, ø.h. = øverste højre hjørne osv.). I sammenfatningsskemaet er der angivet numre på de lodfotos, som dækker området for pladsen.

Nederst på sammenfatningsskemaet er der lavet en sammenfatning af, hvilke kilder, som kan bekræfte tjærepladsen. Der er angivet hvilke matrikler, som er bekræftet af hvilke kilder. Det er ikke altid, at samtlige matrikler kan bekræftes af samtlige kilder. Det er især gældende for flyfotos. Kravet for, at en matrikel er bekræftet ved flyfotos, er, at det er muligt at se garn eller andet, som har tilknytning til tjæreaktiviteten på flyfotos.

Samtlige pladser i hver kommune er afmærket på et kort, som dækker hele kommunen, og der er yderligere lavet specifikke oversigtskort over delområder i kommunen. For hver lokalitet er der desuden indhentet et teknisk kort, et matrikelkort samt ejendomsoplysninger (C537). Tjærepladsens afgrænsning er indtegnet på en kopi af matrikel- og teknisk kort, og der er lavet en liste over de adresser, hver enkelt plads omfatter. I denne liste er der til hver adresse knyttet de respektive matrikelnumre og en beskrivelse af den nuværende anvendelse.

I bilaget til denne rapport er sammenfatningsskemaerne for de enkelte pladser samlet samt tilhørende kopi af matrikelkort med angivelse af tjærepladsens af-

grænsning. Baggrundsmateriale såsom oversigtskort, tekniskekort, interview-skemaer, fotos o.s.v. er ikke medtaget i rapporten.

3.2 **Kriterier for kortlægning**

En plads er blevet kortlagt, hvis der har været mindst to kilder til at bekræfte pladsen. Det kan evt. være to interviews eller lokalisering på flyfotos sammenholdt med et interview, som bekræfter, at der har været tjæret garn på pladsen. I enkelte tilfælde, hvor der kun er én kilde, er det alligevel vurderet, at der er be-læg nok for at lokalisere pladsen. Det har sædvanligvis været, hvis kilden er en person som selv har tjæret på pladsen, hvis den nuværende ejer har kendskab til, at der har været tjæret på grunden, eller hvis pladsen er blevet udpeget ved be-sigtigelse på stedet sammen med personen. Der er bemærket på skemaet, hvis der kun er én kilde, som bekræfter pladsen.

I forbindelse med kortlægningen er der fremkommet en del oplysninger om pladser, som ikke kan bekræftes. Disse oplysninger er sammenfattet og findes i baggrundsmaterialet, men fremgår ikke af denne rapport.

Det skal desuden bemærkes, at pladserne kun er kortlagt som tjæreplads og der-til relaterede aktiviteter såsom barkning og blystøberi. Det vil sige, at hvis der på den samme matrikel har foregået en anden potentielt forurenende aktivitet, er denne ikke kortlagt. I sammenfatningsskemaerne er det dog angivet, hvis en eller flere af matriklerne tidligere er kortlagt eller registreret. I disse tilfælde er de tidligere kortlægnings- eller registreringsnumre samt hovedbranche oplyst.

3.3 **Afgrænsning af pladserne**

Tjærepladserne er som hovedregel afgrænset på baggrund af interviews, identi-fikation på luftfotos af net eller andet, som har med tjæreaktiviteter at gøre, sammenholdt med pladsens ”naturlige afgrænsning”. Det er i samråd med Nordjyllands Amt vedtaget at bruge lodfotos fra 1954 til at vurdere, hvad der har været pladsens naturlige afgrænsning. Den ”naturlige afgrænsning” er som regel en vej, et markskel, beplantning eller bebyggelse. I sammenfatningsskema-erne er der lavet en beskrivelse af den vurderede naturlige afgrænsning for den enkelte plads, ligesom det er angivet, hvad afgrænsningen er foretaget på bag-grund af.

Afvi-gelser fra ovenstående er til tider sket, hvis der er fremkommet oplysninger om en anden afgrænsning af pladsen ved interviews, eller hvis der er udpeget en anden afgrænsning ved besigtigelse af området sammen med en person, som har kendskab til den præcise lokalisering af pladsen. Ligeledes kan der være afvi-gelser, hvis matrikelgrænserne var anderledes i pladsernes driftsperiode, eller hvis der foreligger oplysninger om, at en bygning først er opført efter driftsperi-

odens afslutning. Sådanne afvigelser er ligeledes angivet i sammenfatningskemaet.

I situationer, hvor den naturlige afgrænsning jf. lodfotos kun dækker en del af en matrikel, så er det den afgrænsning, der er blevet brugt og angivet på kortene. I de tilfælde, hvor en matrikel på denne måde opdeles, er hele matriklen medtaget i opgørelsen over hvilke matrikler, pladsen dækker.

Enkelte pladser dækker over flere usammenhængende områder. Det er i samråd med amtet valgt, at dele disse pladser op i et tilsvarende antal lokaliteter.

4. **USIKKERHEDER VED KORTLÆGNINGEN**

Der er en række usikkerheder forbundet med de metoder, som er brugt ved lokaliseringen og specielt afgrænsningen af tjærepladserne.

4.1 **Usikkerheder forbundet med afgrænsning**

Med hensyn til den naturlige afgrænsning, så bygger denne i de fleste tilfælde på lodfotos fra 1954. Hertil kan der være knyttet en vis usikkerhed. Det drejer sig især om den bebyggelse, der er beliggende på området. Der er i de fleste tilfælde ikke indhentet oplysninger om, hvornår denne bebyggelse er opført, og tjærepladsen kan således på et tidligere tidspunkt også have omfattet de områder, der er bebygget på lodfotos fra 1954. I de tilfælde hvor en sådan randbebyggelse forekommer, er afgrænsningen som hovedregel eksklusiv denne bebyggelse.

En anden usikkerhed i forbindelse med fastlæggelse af naturlige afgrænsninger på baggrund af lodfotos er knyttet til overførslen af pladsens afgrænsning fra lodfoto til matrikelkort, da det ikke i alle tilfælde er muligt at få tilpasset matrikelkortet nøjagtigt til hele lodfotoet. Det er som udgangspunkt forsøgt at få matrikelkortet til at passe bedst muligt i det område, hvor tjærepladsen ligger. I enkelte tilfælde er problemet løst ved at kopiere matrikelkortene lidt op eller ned, så de bedre kan tilpasses til de enkelt lodfotos.

På baggrund af de usikkerheder som forekommer i forbindelse med afgrænsning af tjærepladserne, skal man således være opmærksom på, at afgrænsningen ikke er fuldstændig endegyldig. Det er især de matrikler, som ligger i pladsernes periferi, der kan være usikkerhed om.

4.2 **Identificering af pladser udfra garn på lodfotos.**

Det skal desuden bemærkes, at det udfra lodfotos ikke med sikkerhed kan afgøres, om der er tale om nytjærede garn og dermed en tjæreplads. Nette/garnene blev også lagt til tørre indimellem de blev tjæret. Identificering ved hjælp af flyfotos er derfor i alle tilfælde sammenholdt med interviews med lokalkendte personer, som kan bekræfte, at der har været tjæret garn eller tørret nytjærede garn i det pågældende område.

For at det er muligt at identificere tjærepladser på lodfotos, er det nødvendigt, at fotoet er taget på det tidspunkt af året, hvor garnene og nettene er blevet tjæret og derefter lagt til tørre. De fleste lodfotos er taget omkring maj måned, hvilket er sammenfaldende med det tidspunkt hvor bundgarnene sædvanligvis blev tjæret. Man skal således være opmærksom på, at fotoet kan være taget på en dag, hvor der ikke har ligget net til tørre. Det er derfor ikke i alle tilfælde muligt at se

pladsen på lodfotos. Ruser blev derimod hovedsagelig tjæret i juni-juli, og som følge heraf har det ikke været muligt at observere ruser lagt til tørre på lodfotos.

5. KORTLAGTE TJÆREPLADSER I LØGSTØR KOMMUNE

På figur 5.1 er samtlige kortlagte tjærepladser i Løgstør Kommune indtegnet, og i tabel 5.1 er der opstillet en sammenfatning af kortlægningen. Der er udarbejdet en opgørelse over antal tjærepladser, tjærepladsernes samlede areal, samt en opgørelse over hvor mange matrikler, der i dag anvendes til hhv. bolig, industri/erhverv eller er ubebyggede.

Hvis en matrikel på ejendomsoplysningen C537 har mere end én adresse og der er forskellige anvendelser på adresserne, er hele matriklen i skemaet opført under den arealanvendelse, som er mest følsom. Hvis en del af matriklen anvendes til bolig og en anden del benyttes til industri/forretning eller er ubebygget, så er matriklen opgjort som værende bolig. Hvis en del af matriklen anvendes til industri/forretning og en anden del er ubebygget, så er matriklen opgjort som værende ubebygget.

For boliger er det desuden både opgjort, hvor mange matrikler det drejer sig om, samt hvor mange boliger der reelt er på disse matrikler. Dette skyldes, at der enkelte steder er boligblokke på pladserne, og derfor kan antallet af boliger blive højere end antallet af matrikler.

	Areal [m ²]	Bolig		Industri/ forretning	Ubebyg- get
		Antal matrikler	Antal boliger	Antal matrikler	Antal matrikler
1. 827-1173 Nedlagt tjæreplads, Kanalvejen	8.300	0	0	0	3
2. 827-1174 Nedlagt tjæreplads, Klostervej	5.300	0	0	0	1
3. 827-1175 Nedlagt tjæreplads, Aggersund Havn	10.900	0	0	1	2
4. 827-1176 Nedlagt tjæreplads, Rønbjerg Huse	2.400	0	0	0	1
SUM	26.900	0	0	1	7

Tabel 5.1. Sammenfatning af kortlægning af tjærepladser i Løgstør Kommune.

Der er i alt kortlagt 4 tjærepladser i Løgstør Kommune, og det samlede areal af disse pladser er ca. 27.000 m². Den nuværende arealanvendelse fordeler sig således, at 1 matrikel anvendes til industri/erhverv, og 7 matrikler er ubebyggede, mens ingen af matriklerne benyttes til boliger.

Den geografiske fordeling af pladserne i kommunen er således: 1 plads i Aggersund, 1 plads i Løgstør, 1 plads i Lendrup og 1 plads i Rønbjerg.


Ingen af pladserne fremgår direkte af lodfotos, men for to af pladserne (lok.nr. 827-1174 og 827-1176) kan der observeres sorte pletter svarende til placeringen af gryderne. Lodfotos har for samtlige pladser været med i vurderingen af de enkelte pladsers naturlige afgrænsning.

Der blev hovedsagelig fisket med ruser i forbindelse med fiskeriet i Løgstør Kommune.

Der er stor usikkerhed vedrørende driftsperioden for pladserne i kommunen. Det har kun været muligt direkte at få sat årstal på pladsen i Lendrup. Denne skulle have været i brug i perioden ca. 1925 til ca. 1950.

Der er under kortlægningen desuden fremkommet oplysninger om, at der har været fisket fra den sydlige del af Aggersund indtil ca. 1945. Det har imidlertid ikke været muligt at afgøre, hvorvidt der har været tjæret i forbindelse med denne plads, og i så fald hvor denne tjæreplads var beliggende.

Ifølge de interviewede personer er der ikke blevet støbt blylodder til brug ved fiskeriet i forbindelse med de kortlagte tjærepladser.



Mål ca. 1:150.000

Juni 1999

Figur 5.1

Kortlagte tjærepladser

Løgstør Kommune

Lokalitetsnr.: 827-1173				
Lok. navn: Nedl. tjæreplads, Kanalvejen				
Adresse: Kanalvejen 25, 31, 39, 9670 Løgstør.				
Matr. nr.: 111a, 111d, 111f, Løgstør Markjorder.				
KOMMENTAR TIL KILDEMATERIALE				
Matr. 111a udgør et havneareal, og er derfor en vis usikkerhed med hensyn til adresserne. Det er her valgt at benytte adressen Kanalvejen 25, men på ejendomsoplysningen C537 er adressen oplyst som Kanalvejen 11, 25, 30 og 40.				
KORTLAGTE ANVENDELSER OG DRIFTSPERIODER				
	ANVENDELSE		DRIFTSPERIODE	
			FRA	TIL
1	NUVÆRENDE:	Industri/Fiskerskure/Ubebygget areal	1111	
2	SOM TJÆREPLADS:	Tjæreplads/Tørreplads	1111	1111
OPLYSNINGER FRA GENNEMGANG				
<p>Ad. 1 <i>Rundering 1999</i> Der er foretaget rundering sammen med kilde 1. I området er der hovedsageligt ubebygget areal samt nogle enkelte bygninger. Der er taget en række fotografier ved runderingen, hovedsageligt af det område, hvor tjæregryderne var placeret.</p> <p>Ad. 2 <i>Flyfoto</i> 1954 (S4029, Flj. 53, nr. 26). 1961 (284P, nr. 440). Der kan ikke observeres garn på flyfotos.</p> <p><i>Naturlig afgrænsning</i> (den nordlige del) Mod sydvest: Bebyggelse. Mod nordvest: Vej. Mod nordøst: Bebyggelse . Mod sydøst: Bebyggelse /matrikelstel. (den sydlige del) Mod sydvest: Markskel/bakke. Mod nordvest: Vej. Mod nordøst: Bebyggelse. Mod sydøst: Matrikelstel.</p> <p>Afgrænsningen er foretaget på baggrund af interviews og rundering sammenholdt med flyfoto fra 1954. Pladsen er opdelt i to, hvor den nordlige del ifølge kilde /1/ lejlighedsvist har været brugt som tørreplads for nytjærede garn, mens den sydlige del har været den egentlige tjæreplads.</p> <p>Pladsen dækker et samlet areal på ca. 8.300 m².</p> <p><i>Kilder</i> Ved en rundering sammen med NIRAS, har kilde /1/ udpeget en tjæreplads ved havnen i Løgstør, langs med kanalen.</p> <p>Der var to gryder på pladsen, en stor og en lille, og disse var placeret umiddelbart sydvest for de nuværende fiskerhuse . Kilde /1/ har udpeget en omtrentlig placering af gryderne. Se vedlagte kort. Den lille gryde er fjernet, mens den store er blevet fyldt op og tildækket. Den store gryde var ca. 2 meter i diameter /1/.</p> <p>De nytjærede garn blev tørret på det store græsareal beliggende sydvest for fiskerskurene. Lejlighedsvist blev der også tørret nytjærede garn på arealet lige nord for roklubben /1/. Se vedlagte kort.</p> <p>Der blev brugt kultjære, som man fik fra Løgstør gasværk. Nogle gange blev tjæren fortyndet med Kabolium /1/. Kilde /2/ bekræfter, at der har været en tjæreplads i forbindelse med de sorte fiskerskure på den sydlige del af havnen i Løgstør. Kilde /2/ mener desuden, at der har været tørret garn på tangen beliggende vest for Kanalvej. Kilde /1/ bekræfter, at der blev tjæret garn på den omtalte tange, men det drejede sig ikke om nytjærede garn.</p>				
SAMMENFATNING				
Tjæreplads bekræftet ved:				
1. Flyfoto : Ingen.				
2. Interview : Samtlige matrikler.				
3. Naturlig afgrænsning : Samtlige matrikler.				

Lokalitetsnr.: 827-1174				
Lok. navn: Nedl. tjæreplads, Klostervej				
Adresse: Klostervej (bag klostervej 16, 18, 20), 9670 Løgstør.				
Matr. nr.: 5 (del af), Lendrup By, Malle.				
KOMMENTAR TIL KILDEMATERIALE				
KORTLAGTE ANVENDELSER OG DRIFTSPERIODER				
	ANVENDELSE		DRIFTSPERIODE	
			FRA	TIL
1	NUVÆRENDE:	Ubebygget areal	ca. 1950	
2	SOM TJÆREPLADS:	Tjæreplads/Tørreplads	ca. 1925	ca. 1950
OPLYSNINGER FRA GENNEMGANG				
<p>Ad. 1 <i>Rundering 1999</i> Der er strandeng i området. Desuden står der resterne af en tjæregryde. Området lige syd for den afgrænsning, der er lavet af pladsen, er et meget våd område, og det virker ikke sandsynligt, at dette har været brugt til tørreplads. Der er ved runderingen taget billeder af området.</p> <p>Ad. 2 <i>Flyfoto</i> 1954 (S4029, Flj. 55, nr. 91); 1961 (284N, nr. 275). Der kan ikke ses garn på flyfotos, men der kan observeres en sort plet på ca. det samme sted som resterne af gryden står i dag. Dette tyder på, at gryden stadig står placeret, som da den var i brug.</p> <p><i>Naturlig afgrænsning</i> Mod syd: Afgrænsning til vådområde. Mod nordvest: Kanalen. Mod nordøst: Vej. Afgrensningen er foretaget på baggrund af flyfoto fra 1954 og interviews sammenholdt med en rundering på stedet. Nord for den afgrænsede plads langs kanalen har der ifølge kilde /2/ muligvis været tørret nytjærede garn, men det er der ingen af de andre kilder, som kan bekræfte dette. Derfor er arealet ikke medtaget. Pladsen dækker et areal på ca. 5.300 m².</p> <p><i>Kilder</i> Der var en tjæreplads ved slæbestedet i Lendrup på arealet mellem kanalen og de gamle huse /1, 2, 3, 4, 5/. Der var kun denne ene plads i Lendrup, og den blev benyttet af 3-4 fiskere, som tørrede ruser /1/. Pladsen blev benyttet i perioden fra midt i 1920'erne og frem til ca. 1950 /1/. Kilde /2 og 3/ har udpeget det trekantede område på flyfotoet fra 1954. Ifølge kilde /4/ var tjæregryden bygget op i forbindelse med en ovn.</p>				
SAMMENFATNING				
Tjæreplads bekræftet ved:				
4.	Flyfoto	:	Ingen.	
5.	Interview	:	Matr. nr. 5, Lendrup By, Malle.	
6.	Naturlig afgrænsning	:	Matr. nr. 5, Lendrup By, Malle.	
7.	Rundering 1999	:	Matr. nr. 5, Lendrup By, Malle.	

Lokalitetsnr.: 827-1175				
Lok. navn: Nedl. tjæreplads, Aggersund Havn				
Adresse: Fjerritslevvej 3A, 3B, 5, 9670 Løgstør.				
Matr. nr.: 18a, 18b, 18c, Aggersund By, Aggersborg.				
KOMMENTAR TIL KILDEMATERIALE				
KORTLAGTE ANVENDELSER OG DRIFTSPERIODER				
	ANVENDELSE		DRIFTSPERIODE	
			FRA	TIL
1	NUVÆRENDE:	Industri/Erhverv/Ubebygget areal	efter ca. 1954	
2	SOM TJÆREPLADS:	Tjæreplads/Tørreplads	1111	efter ca. 1954
OPLYSNINGER FRA GENNEMGANG				
<p>Ad. 1 <i>Rundering 1999</i> I området er der hovedsageligt havne areal med spredt industri.</p> <p>Ad. 2 <i>Flyfoto</i> 1954 (S4034, Flj. 50, nr. 78); 1961 (284R, nr. 634). Pladsen fremgår ikke af flyfotos.</p> <p><i>Naturlig afgrænsning</i> Mod sydvest: Fjorden. Mod nordvest: Ingen afgrænsning. Mod nordøst: Bebyggelse/skel til græsklædt område. Mod sydøst: Fjorden.</p> <p>Det har ikke været muligt at få en nærmere beskrivelse af afgrænsningen, udover to forskellige omtrentlige placeringer af tjæregryden. Afgrænsningen er foretaget ud fra en vurdering på baggrund af flyfoto fra 1954 og er meget usikker. Som nævnt er der ingen naturlig afgrænsning i pladsens nordvestlige del, og det er muligt, at pladsen har haft en større udstrækning i denne retning i forbindelse med tørrearealer.</p> <p>Pladsen dækker et areal på ca. 10.900 m².</p> <p><i>Kilder</i> Der var en tjæreplads på havnen i Aggersund /1, 2, 3/.</p> <p>Kilde /1/ og kilde /2/ angiver to forskellige placeringer af tjæregryden, se vedlagte kort. Ingen af kilderne er i stand til at give en nærmere afgrænsning af pladsen.</p> <p>Kilde /2/ mener, at pladsen blev brugt frem til engang i 1950'erne. Ifølge kilde /1/ var pladsen i hvert fald i brug i midten af 1950'erne.</p> <p><i>Bemærkning</i> Der har måske været to gryder på pladsen.</p>				
SAMMENFATNING				
Tjæreplads bekræftet ved: 8. Flyfoto : Ingen. 9. Interview : 18a, 18c, Aggersund By, Aggersborg (ikke præcist). 10. Naturlig afgrænsning : Samtlige matrikler (dog ikke præcist i pladsens nordlige del)				

Lokalitetsnr.: 827-1176				
Lok. navn: Nedl. tjæreplads, Rønbjerg				
Adresse: Rønbjergvej 217, 9681 Ranum.				
Matr. nr.: 5av (del af), Rønbjerg By, Ranum				
KOMMENTAR TIL KILDEMATERIALE				
Adressen Rønbjergvej 217 stammer fra oplysningerne på ejendomsoplysningen C537, men den kortlagte del af matr. nr. 5av er beliggende lige sydøst for de sydligste huse i Rønbjerg.				
KORTLAGTE ANVENDELSER OG DRIFTSPERIODER				
	ANVENDELSE		DRIFTSPERIODE	
			FRA	TIL
1	NUVÆRENDE:	Ubebygget areal	før 1955	
2	SOM TJÆREPLADS:	Tjæreplads/Tørreplads	1111	før 1955
OPLYSNINGER FRA GENNEMGANG				
<p>Ad. 1 <i>Rundering 1999</i> Den største del af området er i dag oversvømmet af Limfjorden. Den del af pladsen, som stadig er landfast består af strandeng.</p> <p>Ad. 2 <i>Flyfoto</i> 1954 (S4046, Flj. 59, nr. 54); 1961 (284D, nr. 58). Der kan ikke observeres garn på flyfotos, men der er antydninger af det omtalte telefonhus med tjæregryden placeret lige nordvest her for.</p> <p><i>Naturlig afgrænsning</i> Der er ikke nogen naturlig afgrænsning. Udover en udpegning af placeringen af gryden har det ikke været muligt at få afgrænset pladsen. Da den største del af pladsen alligevel i dag er oversvømmet af Limfjorden, og der desuden ifølge kilde /1/ er gravet ral på området, er det valgt blot at give et bud på den afgrænsningen af pladsen, og denne afgrænsning er meget usikker.</p> <p>Den del af det område, det er valgt at kortlægge, og som stadig er landfast dækker et areal på ca. 2.400 m².</p> <p><i>Kilder</i> Ifølge kilde /1/ var der en tjæreplads beliggende syd for den nuværende havn i Rønbjerg.</p> <p>Kilde /1/ har udpeget tjæregryden på et fotografi fra sidst i 1950'erne. På dette billede ses det gamle telefonhus til Livø, og umiddelbart nordvest for dette hus ses et sort område, der ifølge kilde /1/ er tjæregryden.</p> <p>Gryden bestod jf. kilde /1/ af et muret anlæg med skorsten, men kilden har aldrig set anlægget i funktion.</p> <p>Brugen af pladsen er ophørt før 1955 /1/.</p> <p>Kilde /1/ fortæller desuden, at på det område, hvor pladsen var beliggende, blev der i 1960'erne opgravet store mængder ral.</p> <p>Kilde /2/ bekræfter, at der var en tjæregryde placeret lige i nærheden af telefonhuset til Livø. Kan ikke huske noget om afgrænsningen af pladsen.</p>				
SAMMENFATNING				
Tjæreplads bekræftet ved:				
11. Flyfoto : Ingen.				
12. Interview : Matr. 5av, Rønbjerg By, Ranum.				
13. Naturlig afgrænsning : Matr. 5av, Rønbjerg By, Ranum.				